

Control concurrente alerta a Emape fallas y deterioro en carretera recientemente construida

# Caída de rocas en vía “Pasamayito” pone en peligro a transeúntes y vehículos

## PERÍODO DE EVALUACIÓN




**ENTIDAD SUPERVISADA**

Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape)



**MONTO DE INVERSIÓN A LA FECHA**

S/ 54 793 945



## PRINCIPALES HECHOS DETECTADOS:



### Riesgos por caída de rocas

- Desprendimiento de suelos de los taludes caen sobre la vía Pasamayito y veredas.
- Hay rocas de gran tamaño con riesgo de caer que pone en peligro a peatones y vehículos.
- Muro de piedras superpuestas sin cimentación genera el riesgo de caída.



### Paraderos mal instalados y deficiencias en construcción

- Deficiencias y deterioros en las pistas de los accesos laterales.
- Falta instalar tuberías de drenaje y desgaste de la pintura en rompemuelleres.
- Fallas y desgaste prematuro en paraderos instalados.
- Paraderos y tachos de basura oxidados y desnivelados.
- Jardineras y bermas sin césped.



### Riesgos fueron advertidos a Emape

- Riesgos fueron advertidos hasta en dos oportunidades a Emape para que se adopten acciones y evitar accidentes que lamentar.

### Dato importante

La avenida Revolución o mejor conocida como “vía Pasamayito” une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.



FUENTE: Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN [www.gob.pe/contraloria](http://www.gob.pe/contraloria) - Trámites y Servicios